



all rights reserved



Ausgangssituation:

Die Ende 30-jährige Patientin wurde infolge eines Traumas am Zahn 11 und einer daran anschließenden endodontischen Behandlung vor langer Zeit mit einem Veneer versorgt. Zunehmende Verfärbungen und eine Rezession der Gingiva führten zu einer mangelhaften Ästhetik im Bereich des versorgten Zahns.

Lösung:

Die alte Veneer-Versorgung wurde entfernt und der Zahn minimal supragingival sowie interproximal nachpräpariert. Zur Revision der prothetischen Versorgung diente ein geschichtetes Veneer, für das die Feldspatkeramik GC Initial MC (Fa. GC, Leuven, Belgien) Verwendung fand. Als feuerfeste Stumpfmasse kam Nori-Vest der Fa. Kuraray Noritake (Hattersheim) zum Einsatz.



Zahntechniker:
Philip Hinz
 MB Dentaltechnik GmbH
 Schanzenstraße 20
 40549 Düsseldorf
 E-Mail: philiphinz@gmx.de

Behandler:
Robert Svoboda M.Sc.
 ZahnGesundheit Oberkassel
 Schanzenstraße 20
 40549 Düsseldorf
 E-Mail: info@za-go.de

